

## 卷末-1 壁面拡大写真

26

25




変位箇所拡大写真  
測点25～26付近

正断層的な変位が見られる



## 測点25-28区間追加掘削



追加掘削前写真

追加掘削後写真


西傾斜断層は東傾斜断層で交わり伸びない

東傾斜断層は砂礫層で不明瞭になる



31

30




変位箇所拡大写真  
測点30～31付近

正断層的な変位が見られる



# 測点30-33区間追加掘削



追加掘削前写真

追加掘削後写真

西傾斜断層は砂礫層  
で不明瞭になる



63

62



変位箇所拡大写真  
測点62～63付近

正断層的な変位が見られる



69

68



変位箇所拡大写真  
測点68～69付近

正断層的な変位が見られる



78

77



変位箇所拡大写真  
測点77～78付近


正断層的な変位が見られる



91

90

89




断層面

変位箇所拡大写真  
測点89～91付近

大きな変位が見られる断層  
逆断層的な変位が見られる



# 測点88-91区間追加掘削



追加掘削前写真

追加掘削後写真

西傾斜断層は分岐し、  
層理面に連続する


西傾斜断層は  
連続している



89

90

91




断層面

変位箇所拡大写真(北壁面)  
測点89～91付近

大きな変位が見られる断層  
逆断層的な変位が見られる






南壁面



底盤



北壁面